


MPT

Модульный высокоточный инструмент



MPT

Модульный высокоточный инструмент

содержание



Руководство по подбору инструмента	H4
Оправки базовые	H6
Удлинители и переходники	H19
Державки	H22
Черновые расточные головки	H30
Комбинированные расточные головки	H36

Система обозначений



➤ Режущие пластины



➤ Страница запчастей



➤ Державки



➤ Направляющие



➤ Страница режимов резания



Чистовые расточные головки	H38
Пластины для растачивания	H61
Наборы расточных головок	H65
Запчасти	H71
Рекомендуемые режимы резания	H84
Техническое руководство	H92


Руководство по подбору инструмента

Система MPT

Оправки базовые


SKA/SKB

H6-H7




HSK

H9-H10




IM XMZ MB

H11




CATM

H8




BT/BTB

H12




ISOM/ISO

H13




C MB

H11




MTT

H17




ST

H14-H15



R8

H17




DIN2079

H18




Удлинители и переходники

EX H19




RE H20




RE AVI H21



CHS H21




CHR H21




Руководство по подбору инструмента


Система MPT



Оправка базовая с соединением MB



DIN 69871-AD / ISO 7388/1 MB




DIN 69871 ADB MB

Рис. 1

Рис.2


^{• (1)}Положение режущей кромки

Оправка базовая с соединением MB



- ⁽¹⁾Положение режущей кромки

Оправка базовая с соединением MB



• (1) Положение режущей кромки

HSK A-MB

Оправки базовые

Оправка базовая HSK с соединением MB




Рис.1




Рис.2

- ⁽¹⁾Положение режущей кромки

HSK E-MB/HSK F-MB

Оправки базовые

Оправка базовая HSK с соединением MB




Рис. 1




Рис.2

• (1) Порожние рабочие кремки

IM XMZ MB/C-MB

Оправки базовые

Соединение MB ISO 26622-1 XMZ оправка базовая/оправка базовая Оправки базовые С-переходники




Рис.1





Рис.2

BT-MB/BTB-MB

Оправки базовые

Оправка базовая ВТ с соединением МВ



- ⁽¹⁾Положение режущей кромки

ISOM-MB/ISO-MB

Оправки базовые

Оправка базовая с соединением MB




Рис.1





Рис.2


• ⁽¹⁾Положение режущей кромки

Цилиндрические хвостовики с соединением МВ



• (1) Положение режущей кромки


Цилиндрические твердосплавные хвостовики с соединением MB



Варианты сборки цилиндрического твердосплавного хвостовика ST-MB с MB соединением

ST16-ST32 MB16-MB32


Диапазон диаметров: 18-50 мм



R8 MB50

Оправки базовые

Оправка Бриджпорт с соединением MB




Обозначение	Размеры (мм)			G1	Kg
	SS	CSI	L		
R8 MB50	R8	MB50	50	UNF 7/16-20	0.8

- ⁽¹⁾Положение режущей кромки

MTT 5-MB63

Оправки базовые


Оправка Морзе с соединением MB



Обозначение	Размеры (мм)			Kg
	CSI	Ti°	L	
MTT 5-MB63	MB63	MT5	65	2.1


- ⁽¹⁾Положение режущей кромки

Переходные втулки




- Стандартные переходные втулки легко монтируются на шпиндель станков с ЧПУ с соединением по DIN 2079. Такие переходные втулки позволяют использовать компоненты МРТ с соединением МВ, применяя любые стандартные переходники с четырьмя винтами. Крепится прямо на шпиндель станка.

Удлинители для соединения МВ



Переходники для соединения MB



Обозначение	Размеры (мм)				Kg
	SS	CSI	L	L1	
RE MB16-MB14x24	MB16	MB14	24	19.5	0.3
MB20-MB14x19	MB20	MB14	19	13.5	0.4
MB20-MB16x20	MB20	MB16	20	16	0.5
MB25-MB14x19	MB25	MB14	19	13.5	0.6
MB25-MB16x20	MB25	MB16	20	15	0.8
MB25-MB20x25	MB25	MB20	25	20	0.9
MB32-MB14x25	MB32	MB14	25	17	1.0
MB32-MB16x24	MB32	MB16	24	18	1.3
MB32-MB20x25	MB32	MB20	25	20	1.6
MB32-MB25x28	MB32	MB25	28	23	2.1
MB40-MB14x23	MB40	MB14	23	16	2.8
MB40-MB16x24	MB40	MB16	24	17	3.5
MB40-MB20x26	MB40	MB20	26	20	0.4
MB40-MB25x28	MB40	MB25	28	22	0.5
MB40-MB32x32	MB40	MB32	32	27	0.6
MB50-MB14x23	MB50	MB14	23	14.5	0.8
MB50-MB14x39	MB50	MB14	39	30.5	0.9
MB50-MB16x24	MB50	MB16	24	15	1.0
MB50-MB16x40	MB50	MB16	40	31	1.3
MB50-MB16x74	MB50	MB16	74	65	1.6
MB50-MB20x26	MB50	MB20	26	18	3.5
MB50-MB20x70	MB50	MB20	70	62	0.4
MB50-MB20x93	MB50	MB20	93	85	0.5
MB50-MB25x28	MB50	MB25	28	21	0.6
MB50-MB25x87	MB50	MB25	87	80	0.8
MB50-MB25x117	MB50	MB25	117	110	3.5
MB50-MB32x32	MB50	MB32	32	25	0.4
MB50-MB32x87	MB50	MB32	87	80	0.5
MB50-MB32x144	MB50	MB32	144	137	0.6
MB50-MB40x36	MB50	MB40	36	30	0.8
MB50-MB40x87	MB50	MB40	87	80	0.9
MB50-MB40x176	MB50	MB40	176	170	1.0
MB63-MB50x40	MB63	MB50	40	34	1.3
MB80-MB50x45	MB80	MB50	45	36	1.6
MB80-MB63x60	MB80	MB63	60	52	1.6
MB110-MB80x70	MB110	MB80	70	52	0.0

RE MB-AVI

Удлинители и переходники

Переходные удлинители с гашением вибрации




Рис.1




Рис.2

Обозначение	Размеры (мм)					Kg	Рис.
	SS	CSI	D2	L	L1		
RE MB50-MB16x74-AVI	MB50	MB16	17.5	74	65	0.4	1
MB50-MB20x93-AVI	MB50	MB20	21.5	93	85	0.5	1
MB50-MB25x117-AVI	MB50	MB25	27	117	110	0.8	1
MB50-MB32x144-AVI	MB50	MB32	35	144	138	1.4	1
MB50-MB40x176-AVI	MB50	MB40	47	176	170	2.5	1
MB63-MB50x220-AVI	MB63	MB50	60	220	214	5.6	1
MB80-MB63x280-AVI	MB80	MB63	77	280	272	10.6	2

CHS MB-R/CHR MB

Удлинители и переходники

Переходник с подачей СОЖ для соединения MB




Рис.1




Рис.2

Обозначение	Размеры (мм)								Kg	Рис.
	SS	CSI	R	D1	L	L1	L2	RPM _{Max}	Bar	
CHS MB50-R65	MB50	MB50	65	80	72	28.5	43	7000	10	1.9
MB50-R80	MB50	MB50	80	80	72	28.5	43	7000	10	2.5
MB63-R80	MB63	MB63	80	100	88	37.0	51	5600	10	5.0
CHR MB63	MB63	MB63	-	115	63	35	-	3500	10	5.0

- Важно: Включите подачу СОЖ до начала вращения шпинделя, чтобы избежать повреждения уплотнительных колец.

- Применяется с Stop блоком (в комплект не входит)

Патрон Weldon с соединением МВ




Рис. 1





Рис.2



Задачи

1

Патрон цанговый ER с соединением MB




Обозначение	Размеры (мм)							Kg
	SS	CSI	d _{min}	d _{max}	D ₃	L	L ₅	
CC MB16 ER11M	MB16	ER11	0.5	7.0	16	25	2.5	0.03
MB20 ER16M	MB20	ER16	0.5	10.0	22	32	1.0	0.06
MB25 ER20M	MB25	ER20	1.0	13.0	28	40	2.5	0.15
MB32 ER25M	MB32	ER25	1.0	16.0	35	42	1.5	0.25
MB40 ER25	MB40	ER25	1.0	16.0	42	45	5.0	0.25
MB50 ER25	MB50	ER25	1.0	16.0	42	48	7.0	0.70
MB50 ER32	MB50	ER32	2.0	20.0	50	59	7.0	1.00
MB63 ER32	MB63	ER32	2.0	20.0	50	59	12	1.30
MB63 ER40	MB63	ER40	3.0	26.0	63	64	12	1.50

DC MB

Державки

Сверлильные патроны с соединением MB



Обозначение	Размеры (мм)			Kg
	SS	L	T _t °	
DC MB50 B16	MB50	10.0	B16	0.4
MB63 B16	MB63	13.5	B16	0.8


Запчасти



• (1) Без сверлильного патрона

H71-H83

Патрон для насадных фрез с соединением МВ




H71-H83

STUB MB80-60

Державки

Патрон STUB 60 с соединением MB80




Обозначение	Размеры (мм)							Kg
	SS	d	D1	D4	G2	L	L2	
STUB MB80-60	MB80	60	84	84	M30	31.5	40	6.3

TP MB-M


Державки

Патроны для метчиков с модульной системой соединения MB




Обозначение	Размеры (мм)								Kg	
	SS	TAP _{МИН.}	TAP _{МАКС.}	L ₁	L	D ₁	d ₂	Flf	Flb	
TP MB50-M 3-12	MB50	M3	M12	60	72	36	19	7.5	7.5	0.8
MB50-M 8-20	MB50	M8	M20	-	106	53	31	12.5	12.5	1.6
MB63-M 3-12	MB63	M3	M12	58	70	36	19	7.5	7.5	1.2
MB63-M 8-20	MB63	M8	M20	93	104	53	31	12.5	12.5	1.9

Быстросменные втулки для твердосплавных метчиков



- ⁽¹⁾ Размер хвостовика ⁽²⁾ Размер квадрата ⁽³⁾ Хвостовик метчика согласно DIN371
 - ⁽⁴⁾ Хвостовик метчика согласно DIN376/374


Быстросменные втулки с предохранительной муфтой




• (1) Размер хвостовика (2) Размер квадрата (3) Хвостовик метчика согласно DIN371

(4) Хвостовик метчика согласно DIN376/374

Хвостовики MB для конусом Морзе



Заготовка для соединения МВ



Черновые расточные головки

Черновые расточные головки




Рис.1




Рис.2




Рис.3

• При использовании системы МРТ, настоятельно рекомендуется осуществлять установку режущих кромок в радиальном направлении на специальном оборудовании. Расточные головки с двумя державками под пластины предназначены для черновых операций с большим съемом припуска.


• Головки применяются для следующих вариантов расточки:

- Когда две державки режущих пластин находятся в одной плоскости, две режущие кромки размещаются на одинаковом диаметре для высокоскоростной черновой обработки (Рис.1)
- Когда державки IHCR и IHSR не находятся в одной плоскости, а режущие кромки размещены на разных диаметрах для большого съема материала (Рис.2)
- Расточные головки с одной державкой предназначены для черновых и чистовых операций с обычным съемом припуска. В такой ситуации настоятельно рекомендуется использовать рифленую защитную панель (PLT) (Рис.3)

BHR MB

Черновые расточные головки

Черновые расточные головки диапазоном 18-200 мм с соединением MB



Обозначение	Размеры (мм)						Державки пластин				kg	
	SS	d _{мин.}	d _{макс.}	D1	L	L1	Державки пластин	A	B	C	D	
BHR MB16-16x34	MB16	18	22	16	34	-	IH...18-22	●			●	0.05
MB20-20x40	MB20	22	28	20	40	-	IH...22-28	●			●	0.09
MB25-25x50	MB25	28	38	25	50	-	IH...28-38	●			●	0.20
MB32-32x63	MB32	36	50	32	63	-	IH...36-50	●	●		●	0.35
MB40-40x80	MB40	50	68	40	80	-	IH...50-68	●	●		●	0.70
MB50-50x100	MB50	68	90	55	100	50	IH...68-90	●	●		●	1.50
MB50-63x80	MB50	90	120	72	80	60	IH...90-120	●	●	●	●	2.00
MB63-63x125	MB63	90	120	72	125	63	IH...90-120	●	●	●	●	3.00
MB80-80x140	MB80	120	200	95	140	75	IH...120-800	●	●	●	●	5.30



H71-H83


H32,H35

H84-H91

TCH

Черновые расточные головки

Черновая обработка алюминиевый корпус, с диапазоном: 200-500мм с соединением MB




Обозначение	Размеры (мм)					Kg
	SS	d _{мин.}	d _{макс.}	D ₁	IH...160-800	
TCH 200	80	200	300	194	IHSR 160-800	3.4
300	80	300	400	298	IHCR 160-800	4.3
400	80	400	500	398	IHPR 160-800 IHBR 160-800	6.7

TCH A.L

Черновые расточные головки

Черновая обработка алюминиевый корпус, с диапазоном: 500-800мм с соединением MB



Обозначение	Размеры (мм)					Kg
	SS	d _{мин.}	d _{макс.}	D ₁	Da	
TCH A.L 500	80,110	500	600	494	60	8.7
600	80,110	600	700	594	60	8.34
700	80,110	700	800	694	60	8.34



Запчасти
H71-H83



H32,H35



Режимы
резания
H84-H91

- Алюминиевый корпус со стальными рифлеными посадочными местами




Рис.1




Рис.2




Рис.3





Рис.4



H61-H64




Державки для снятия фасок



H61-H64


Державки для снятия фасок



- Чтобы минимизировать погрешность, используйте пластину радиусом 0,2 мм
 - ⁽¹⁾В каждое из двух гнезд одновременно может быть установлена только одна пластина.



Державка для обратного чернового растачивания ВНР и ТСН




- D_1 = Размер используемой расточной головки
 - $d_{\min.} = (\text{минимальный диаметр расточки}) = (d_{\max.} + D_1 + 1)/2$



H61-H64

Комбинированные черновые и чистовые расточные головки



- Черновая державка выше чистовой на 0,2 мм. Каждую державку можно настраивать независимо.
 - Державка чистовой головки может радиально настраиваться в пределах пяти микрон.
 - Радиус пластин для комбинированной черновой и чистовой обработки должен быть одинаковым.
 - Пластинами для чистовой обработки являются сабельные, бандажные и концевые.



Державки для комбинированных расточных головок ВНС




Рис.1




Рис.2





Рис.3

⁽¹⁾ Для чистовой обработки ⁽²⁾ Для черновой обработки



H61-H64


Головки с прямым диаметральным регулированием 10 μm и с регулированием по нониусной шкале 2 μm



H54 H59-H60



Чистовые расточные головки для высокой скорости вращения



- Важно: Ослабить стопорный винт,* прежде чем приступать к настройке


Диапазон чистовой обработки

Диапазон чистовой расточной головки: прямая диаметральная настройка 10 μm и 2 μm с регулированием по конусной шкале

BHE MB50-50x80

ø6-113.5

10 μm
2 μm




Диапазон чистовой обработки

Диапазон чистовой расточной головки: прямая диаметральная настройка 10 μm и 2 μm с регулированием по кониусной шкале

BHE MB60-63x89

Ø6-129.5

10 μm
2 μm




Диапазон чистовой обработки

Диапазон чистовой расточной головки: прямая диаметральная настройка 10 μm и 2 μm с регулированием по конусной шкале

BHE MB80-80x104

ø6-202.5

10 μm
2 μm



Диапазон чистовой обработки

Чистовые расточные головки BHF

Эти расточные головки приспособлены для радиальной настройки с точностью до 0,002 мм. Они обеспечивают высокую точность, сочетая минимальный допуск и высочайшее качество обработки.

2 μ m




BHF MB16-MB40

Диапазон диаметров: 18-63


BHF MB16-16x34 RV

18-23




BHF MB20-20x40 RV

22-29




BHF MB25-25x50

28-38




BHF MB32-32x63

36-50



BHF MB40-40x80


48-63



Диапазон диаметров чистовой расточной головки:

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	180	280	400	600	700	800	
BHF MB 50-32x60 BL		2.5-12																				
50-50x68 BL			2.5-20																			
50-50x60											2.5-84											
50-63x87																			2.5-160			
80-80x94																		2.5-220				
16-16x34 RV			18-23																			
20-20x40 RV				22-29																		
25-25x50					28-38																	
32-32x63						36-50																
40-40x80							48-63															
80-125x114																		36-500				
TCH	200																	200-300				
	300																	300-400				
	400																	400-500				
	A.L 500																	500-600				
	A.L 600																	600-700				
	A.L 700																	700-800				

Чистовые расточные головки с балансировочными кольцами




Обозначение	Размеры (мм)							
	SS	d _{мин.}	d _{макс.}	d ₂	d	L	L ₅	
BHF MB50-32x60 BL	MB50	2.5	12.0	8	32	60.0	3	0.8
MB50-50x68 BL	MB50	6.0	22.0	16	50	68.5	4	1.1

BHF MB16-MB50, Dia.6-108

Чистовые расточные головки

BHF MB: Чистовые расточные головки



Обозначение	Размеры (мм)							Державка пластин		Рис.	
	SS	d _{мин.}	d _{макс.}	D ₁	L	L ₁	L ₅				
BHF MB16-16x34 RV	MB16	18	23	16	26.0	34	1	-	IH..16	0.05	1
MB20-20x40 RV	MB20	22	29	20	32.5	40	2	-	IH..20	0.1	1
MB25-25x50	MB25	28	38	25	40.0	50	2	-	IH..25	0.2	1
MB32-32x63	MB32	36	50	32	51.5	63	3	-	IH..32	0.35	1
MB40-40x80	MB40	48	63	40	66.0	80	4	-	IH..40	0.7	1
MB50-50x60	MB50	6	108	50	60	79	4	16	IH..50	1.0	2




• Важно: Ослабить стопорный винт, прежде чем приступить к настройке

BHF MB50-MB80, Dia. 77-500

Чистовые расточные головки

Чистовые расточные головки

2 μ m




- Важно: Ослабить стопорный винт, прежде чем приступать к настройке

Чистовые расточные головки с балансировочными кольцами

BHF MB50-32x60 BL

Диапазон диаметров: 2.5-12

2 μ m



① Корпус

② Направляющая

③ Установочный штифт

④ Лимб

⑤ Стопорный винт направляющей


⑥ Сопло для подачи СОЖ

⑦ Крепежные винты державки

⑧ Балансировочные кольца

BHF MB50-50x68 BL

Диапазон диаметров: 6-12



① Корпус

② Направляющая

③ Установочный штифт

④ Лимб

⑤ Стопорный винт направляющей

⑥ Сопло для подачи СОЖ

⑦ Крепежные винты державки

⑧ Масленка

⑨ Балансировочные кольца


Диапазон чистовой обработки

Диапазон чистовой расточкой головки: прямая диаметральная настройка 2 μm

BHF MB50-50x60

Диапазон диаметров: 6-111

2 μm



Диапазон чистовой обработки


Диапазон чистовой расточкой головки: прямая диаметральная настройка 2μm

BHF MB50-63x87

BHF MB63-63x87

Диапазон диаметров: 2.5-160

2μm



- ① Корпус
- ② Направляющая
- ③ Лимб
- ④ Стопорный винт державки
- ⑤ Установочный штифт
- ⑥ Стопорный винт направляющих
- ⑦ Сопло для подачи СОЖ
- ⑧ Масленка
- ⑨ Стопорный винт державки

Диапазон чистовой обработки


Диапазон чистовой расточной головки: прямая диаметральная настройка 2 μm

BHF MB50-80x94

BHF MB80-80x94

Диапазон диаметров: 2.5-220

2 μm



① Корпус

② Направляющая

③ Лимб

④ Стопорный винт державки

⑤ Установочный штифт

⑥ Стопорный винт направляющих

⑦ Сопло для подачи СОЖК

⑧ Масленка

⑨ Стопорный винт державки


Диапазон чистовой обработки

Диапазон чистовой расточной головки: прямая диаметральная настройка 2 μm

BHF MB80-125x114

Диапазон диаметров: 36-500

2 μm



- ① Корпус
- ② Направляющая
- ③ Лимб
- ④ Стопорный винт державки
- ⑤ Установочный штифт
- ⑥ Стопорный винт направляющих
- ⑦ Сопло для подачи СОЖ
- ⑧ Масленка

8мм державка для 2,5 - 12 мм чистовых расточных головок




Fig.1





Fig.2

Обозначение	Размеры (мм)						Запчасти			Рис.
	D _{мин.}	D _{макс.}	L ₁	L ₃	L ₂	d	Пластины	Винт	Ключ	
IHAXF 2.5-4/8 ⁽¹⁾	2.5	4	12.5	21	22	8	Solid	-	-	1
4-6/8 ⁽¹⁾	4	6	20.0	24	24	8	Solid	-	-	1
6-8/8	6	8	21.0	21	16	8	WC GT 0201	SR 14-299	T-6/5	2
8-10/8	8	10	-	28	16	8	WC GT 0201	SR 14-299	T-6/5	2
10-12/8	10	12	-	36	16	8	TPGX 0902	SR 14-299	T-6/5	2

• ⁽¹⁾ Резец с напайкой

16-мм державка для 6-30 мм чистовых расточных головок



Обозначение	Размеры (мм)						Запчасти			Рис.
	D _{мин.}	D _{макс.}	L ₁	L ₃	L ₂	d	Пластины	Винт	Ключ	
IHAXF 6-8/16	6	8	21.0	29	22	16	WC GT 0201	SR 14-299	T-6/5	
8-10/16	8	10	28.0	36	22	16	WC GT 0201	SR 14-299	T-6/5	
10-12/16	10	12	35.0	43	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	
11-13/16	11	13	40.0	48	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	
12-14/16	12	14	42.0	48	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	
14-16/16	14	16	50.0	52	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	
16-18/16	16	18	50.0	58	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	
18-22/16	18	22	60.0	63	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	
22-30/16	22	30	60.0	68	22	16	TPGX 0902	SO 25061I	T-8/5	




Режимы резания

H84-H91

ВТУЛКА

Чистовая державка

Переходники для чистовых расточных головок




Обозначение	Размеры (мм)		
	d	D4	L
SLEEVE D8-D16	16	8	23

BBH D16

Чистовая державка

Удлинитель для BHF 50x50x63




Обозначение	Размеры (мм)				
	D1	L	d	L2	
BBH D16x53	25	53	16	21.5	0.3

IHAXF-AVI

Чистовая державка

Антивибрационная державка для чистовых головок - массивный стальной хвостовик




Обозначение	Размеры (мм)				Запчасти		
	D _{мин.}	D _{макс.}	L ₁	d	Пластины	Винт	Ключ
IHAXF 6-9-AVI	6	9	36	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T-6/5
8-10-AVI	8	10	48	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T-6/5
10-12-AVI	10	12	60	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5
12-14-AVI	12	14	72	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5
14-16-AVI	14	16	84	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5
16-18-AVI	16	18	96	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5

• Внимание: Не рекомендуется использовать с балансируемыми чистовыми расточными головками BHF-BL

IHAXF-E

Чистовая державка

Антивибрационная державка для чистовых головок - Твердосплавный хвостовик



Обозначение	Размеры (мм)				Запчасти		
	D _{мин.}	D _{макс.}	L ₁	d	Пластины	Винт	Ключ
IHAXF 6-8-E	6	8	45	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T-6/5
8-10-E	8	10	60	16	WCGT 0201..	SR 14-299	T-6/5
10-12-E	10	12	75	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5
12-14-E	12	14	90	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5
14-16-E	14	16	105	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5
16-18-E	16	18	120	16	TPGX 0902..	SO 25061I	T-8/5

• Внимание: Не рекомендуется использовать с балансируемыми чистовыми расточными головками BHF-BL



Державки для чистовых расточных головок MB




Рис.1





Рис.2

Обозначение	Размеры (мм)				Запчасти			Рис.
	d _{мин.}	d _{макс.}	f	l ₁	Пластины	Винт пластины	Ключ Торкс	
IHFF 25	28	40	10.0	26.5	TPGX 0902...	SO 25061I	T8/5	1
32	35	53	11.5	34.5	TPGX 0902...	SO 25061I	T8/5	1
40	48	66	14.0	44.0	TPGX 1103...	SO 30081I	T8/5	1
50	54	86	19.0	52.0	TPGX 1103...	SO 30081I	T8/5	1
IHRF 16	18	24	8.0	17	CCGT 0602..	SR 14-548	T-7/5	2
20	22	30	8.5	21.0	CCGT 0602..	SR 14-548	T-7/5	2
25	28	40	10.0	26.5	CCGT 0602..	SR 14-548	T-7/5	2
32	35	53	11.5	34.5	CCGT 0602..	TS 40097I	T-7/5	2
40	48	66	14.0	44.0	CCGT 09T3...	TS 40097I	T-15/5	2
50	54	86	19.0	52.0	CCGT 09T3...	TS 40097I	T-15/5	2

Державки для чистовых расточных головок MB



Обозначение	Размеры (мм)				Запчасти			
	d _{мин.}	d _{макс.}	f	l ₁	Пластины	Винт пластины	Ключ Торкс	
IHWF 14E	14.5	18	8.0	14.0	WCGT 0201...	SR 14-299	T6/5	



Удлинители для чистовых расточных державок




Рис.1








Рис.2



Обозначение	Размеры (мм)					Kg	Рис.
	D1	L1	L	D2	b		
BBH 30x40	25	40	52.5	43	30.5	0.3	1
30x70	25	70	82.5	43	30.5	0.4	1
30x115	27	115	127.5	43	30.5	0.7	1
40x69	32	69	86	56	40	0.7	1
40x114	32	114	131	56	40	1.0	1
40x189	38	189	206	56	40	2.0	1
63x78	32	66	78	63	28	0.7	2

Втулка для чистовых расточных державок



Обозначение	Размеры (мм)					Kg
	D1	D2	L	b	d2	
ADBH 30xD16	30	39	25	30.5	16	0.2

BHF/BHEH Чистовые расточные державки и направляющие

Направляющие для чистовых расточных державок BHF & BHE




Fig.1





Fig.2

Обозначение	Размеры (мм)				Kg	Рис.
	H1	L	d2	b		
BHF 30x75	25	75	-	30.5	0.4	1
30x93	25	93	-	30.5	0.5	1
30x135	25	135	-	30.5	0.7	1
40x133	40	133	-	40	1.5	1
40x200	40	200	-	40	2.4	1
40x300	40	300	-	40	3.5	1
40x400	40	400	-	40	4.6	1
BHEH 24x75	14.5	75	-	24	0.2	2
28x80	22.5	80	16	28	0.3	2
28x108	22.5	108	-	28	0.5	2
28x148	22.5	148	-	28	0.6	2

CW32

Чистовые расточные державки и направляющие

Противовес




Обозначение	Размеры (мм)		Kg
	L		
CW 32	31.5		0.5

TCH

Чистовые расточные головки


Чистовая расточка, алюминиевый корпус, диапазон: 200-500мм с соединением МВ



TCH A.L

Чистовые расточные головки

Чистовая расточка, алюминиевый корпус, диапазон: 500-800мм соединение МВ




Обозначение	Размеры (мм)			 Kg
	d _{мин.}	d _{макс.}	D1	
TCH A.L 500	500	600	494	7.5
600	600	700	594	9.0
700	700	800	694	10.5



BHF L200

Чистовые расточные головки и державки

(200-800) Направляющая для чистовых расточных головок ТСН




Обозначение	Размеры (мм)					Kg
	dмин.	dмакс.	L	F1	f	
BHF L200	200	800	110	67	5	1.3

CW200

Чистовые расточные головки и державки

Противовес для ТСН




Обозначение	Размеры (мм)		Kg
	L		
CW 200	105		1.3



- Важно: Ослабить стопорный винт, прежде чем приступить к настройке

Обратная державка для ВНФ и чистовых расточных державок ТСН



H61-H64




H54



Режимы резания

- D_1 = равен размеру используемой расточной головки
 - $d_{\min.} = (\text{минимальный диаметр расточки}) = (d_{\max.} + D_1 + 1)/2$


Державка для снятия фасок к расточным головкам ВНГ



H61-H64



Позитивные ромбические пластины с углом при вершине 80° и задним углом 7°



Размер	Размеры (мм)		
	d	t	r
06	6.35	2.38	0.1-0.8
09	9.52	3.97	0.1-0.8
12	12.7	4.76	0.2-1.2


● : Стандартные позиции

○: Полустандартные позиции

DCMT

Пластины для растачивания

Позитивные ромбические пластины с углом при вершине 55° и задним углом 7°



Размер	Размеры (мм)		
	d	t	r
07	6.35	2.38	0.4-0.8
11	9.52	3.97	0.4-1.2


Пластина	Обозначение	Кермет		CVD покрытие						PVD покрытие		Без покрытия									
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT7310	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080	P20	K10	K20
	DCMT 070204 PC	●					●	●			●							●			
	070208 PC							●			●								●		
	11T304 PC	●					●	●			●							●			
	11T308 PC						●	●			●							●			
	11T312 PC																				

● : Стандартные позиции

SCGT

Пластины для растачивания

Позитивные пластины с задним углом 7° для обработки алюминия



Размер	Размеры (мм)		
	d	t	r
09	9.52	3.97	0.8
12	12.7	4.76	0.2-0.8


Пластина	Обозначение	Кермет		CVD покрытие						PVD покрытие		Без покрытия								
		PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT7310	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080	P20	K10
	SCGT 09T308 FL																	●		
	120402 FL																	●		
	120404 FL																	●		
	120408 FL																	●		

● : Стандартные позиции

SCMT

Пластины для растачивания

Позитивные квадратные пластины с задним углом 7°




Пластина	Обозначение	Кермет	CVD покрытие							PVD покрытие	Без покрытия			
		PY3010 CY3000	TT7005	TT7015	TT7310	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080 TT8020 TT9020 TT9080
	SCMT 09T304 FG								●					
	09T308 FG					●			●	●		●	●	
	SCMT 09T304 MT	●	●	○	●	●			●	●		●		
	09T308 MT	●	●	●	○	●	●		●	●	●	●	●	
	120404 MT	●	●			●	●			●				
	120408 MT	●		●	○	●	●		●	●	●	●	●	
	120412 MT											●		

● : Стандартные позиции

TCM7


Пластины для растачивания

Позитивные треугольные пластины с задним углом 7°



● : Стандартные позиции

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11°




● Стандартные позиции

WCGT

Пластины для растачивания

Позитивные трехгранные пластины с углом при вершине 80° и задним углом 7°





• Стандартные позиции

KIT BHE MB50-50x80

Наборы

Расточный набор BHE MB50-50 (6-110мм) с чистовой расточной головкой

10 μ m
2 μ m



- | | |
|------------------|------------------|
| 1 BHE MB50-50x80 | 1 IHAXF 16-18/16 |
| 1 IHFF 25 | 1 IHAXF 22-30/16 |
| 1 IHFF 32 | 1 BBH D16x53 |
| 1 IHFF 50 | 1 BHEH 24x75 |
| 1 IHAXF 6-8/16 | 1 BH NUT 10 |
| 1 IHAXF 8-10/16 | 1 CW 32 |
| 1 IHAXF 11-13/16 | |

Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHE MB50-50x80	50	6-110



- прямая диаметральная настройка 10 μ m и настройка 2 μ m по нониусной шкале

KIT BHE MB63-63x89

Наборы

Расточный набор BHE MB63-63 (6-125мм) с чистовой расточной головкой

10 μ m
2 μ m



- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 BHE MB63-63x89 | 1 IHAXF 16-18/16 |
| 1 IHFF 32 | 1 IHAXF 22-30/16 |
| 1 IHFF 50 | 1 BBH 63x78 |
| 1 IHFF 6-8/16 | 1 BHEH 28x80 |
| 1 IHAXF 8-10/16 | 1 BH WASHER IH..50 |
| 1 IHAXF 11-13/16 | 1 CW 32 |


Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHE MB63-63x89	63	6-125

KIT BHE MB80-80x104

Наборы

Расточный набор BHE MB80-80 (6-200мм) с чистовой расточкой головкой

10µm
2µm



Обозначение

Размеры (мм)

KIT BHE MB80-80x104

MB d1

Диапазон расточки

80

6-200


KIT BHE MB32-32x53 H

Наборы

Расточный набор BHE MB32-32x53 H (2.5-12мм) с чистовой расточкой головкой

G2.5
12,000 RPM

10µm
2µm



Расточный инструмент: Пластины:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 BHF MB32-32X53 H | 5 TPGX 090202L |
| 1 IHAXF 2.5-4/8 | 2 WCGT 020102L |
| 1 IHAXF 4-6/8 | |
| 1 IHAXF 6-8/8 | |
| 1 IHAXF 8-10/8 | |
| 1 IHAXF 10-12/8 | |

Обозначение

Размеры (мм)

KIT BHE MB32-32X53 H

MB d1

Диапазон расточки

32

2.5-12

KIT BHE MB50-50x60 H


Наборы

Расточный набор BHE MB50-50x60 H (6-22мм) с чистовой расточной головкой

G2.5
12,000 RPM



10µm
2µm



Расточный инструмент: Пластины:
1 BHE MB50-50x60 H 5 TPGX 090202L
1 IHAXF 6-8/16 2 WCGT 020102L
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 10-12/16
1 IHAXF 12-14/16
1 IHAXF 14-16/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 18-22/16

Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHE MB50-50x60 H	50	6-22



- прямая диаметральная настройка 10µm и настройка 2µm по нониусной шкале

KIT BHF MB50-80/80-80

Наборы

Набор BHF MB50-80 / Набор BHF MB80-80 6-220мм диапазон диаметров

2µm



1 BHF MB..-80x94	1 BHFH 30x93
1 IHAXF 6-8/16	1 BHFH 30x135
1 IHAXF 8-10/16	1 IHFF 25
1 IHAXF 11-13/16	1 IHFF 32
1 IHAXF 16-18/16	1 IHFF 50
1 IHAXF 22-30/16	5 TPGX 090202L
1 ADBH 30xD16	1 TPGX 110302L
1 BBH 30x40	2 WCGT 020102L
1 BBH 30x70	T-8/5
1 BBH 30x115	T-6/5


Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHF MB50-80	50	6-220
MB80-80	80	6-220

- прямая диаметральная настройка 10µm и настройка 2µm по нониусной шкале


KIT BL BHF MB 50-32

Наборы

Расточный набор с диапазоном диаметров 2,5-12мм для чистовой балансируемой расточной головки BHF BL



2μm



- 1 BHF MB50-32X60 BL
- 1 IHAXF 2.5-4/8
- 1 IHAXF 4-6/8
- 1 IHAXF 6-8/8
- 1 IHAXF 8-10/8
- 1 IHAXF 10-12/8
- 5 TPGX 090202L
- 2 WCGT 020102L



Обозначение

Размеры (мм)

KIT BL BHF MB50-32

MB d1

Диапазон расточки

50


2.5-12

KIT BHF MB50-50 BL

Наборы

Расточный набор с диапазоном диаметров 6-20 мм для чистовой балансируемой расточной головки BHF BL

2μm



- 1 BHF MB50-50X68 BL
- 1 IHAXF 14-16/16
- 1 IHAXF 6-8/16
- 1 IHAXF 8-10/16
- 1 IHAXF 10-12/16
- 1 IHAXF 12-14/16
- 1 IHAXF 16-18/16
- 1 IHAXF 18-22/16
- 5 TPGX 090202L
- 2 WCGT 020102L



Обозначение

Размеры (мм)

KIT BHF MB50-50 BL

MB d1

Диапазон расточки

50

6-20


- прямая диаметральная настройка 10μm и настройка 2μm по нониусной шкале

KIT BHF MB50-50 6-108

Наборы

6-108мм диапазон диаметров

2 μ m




Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHF MB50-50 6-108	50	6-108

KIT BHF MB50-63/MB63-63

Наборы

6-125мм диапазон диаметров

2 μ m





Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHF MB50-63	50	6-125
MB63-63	63	6-125

KIT BHFH MB80-125

Наборы

Набор державок BHFH MB80-125 для BHF MB80-125x114, диапазон Наборы 36-410мм

2μm



1 BBH 40x69	1 IHFF 25
1 BBH 40x114	1 IHFF 40
1 BBH 40x189	1 IHFF 50
1 BHFF 40x133	
1 BHFF 40x200	
1 BHFF 40x300	

Обозначение	Размеры (мм)	
	MB d1	Диапазон расточки
KIT BHFH MB80-125	50	36-410

- прямая диаметральная настройка 10μm и настройка 2μm по нониусной шкале


KIT IHAXF 6-30

Наборы

диапазон диаметров 6-30,6-30мм


2μm

1 IHAXF 6-8/16
1 IHAXF 8-10/16
1 IHAXF 11-13/16
1 IHAXF 16-18/16
1 IHAXF 22-30/16
5 TPGX 090202L
3 WCGT 020102L
T-8/5
T-6/5




Обозначение	Размеры (мм)	
	Диапазон расточки	
KIT IHAXF 6-30	6-30	

Набор креплений системы MB




Обозначение	Размеры (мм)			
	d1	d2	1	2
MB CLAMP 16	16	10	2.5	-
20	20	13	3	-
25	25	16	3	-
32	32	20	4	ORM 0100-10
40	40	25	5	ORM 0130-10
50	50	32	6	ORM 0140-10
63-80	63-80	42	8	OR 2075

Крышка




Обозначение	Размеры (мм)			
	d	H_1	L	G_1
PLT 16	16	7	14	M 3x8
20	20	8.5	17	M 4x10
25	25	10.2	21	M 4x16
32	32	13.9	28	M 5x20
40	40	17.4	35	M 6x25
50	50	21.4	47.5	M 8x25
63	63	26.4	62	M 10x30
80	80	33.9	82.5	M 12x35


- Защищает рифленную поверхность при использовании одной державки.




Обозначение	1	2	3	4	5
BHF...- 16...	-	SR M3x6 DIN 912	-	BH SR 1.5 HANDLE SR M3x4.5 DIN 913	
20...	-	SR M4x8 DIN 912	-	BH SR 1.5 HANDLE SR M3x4.5 DIN 913	
25...	-	SR M5x10 DIN 912	-	BH SR 2.0 HANDLE SR M4x4 DIN 913	
32...	-	SR M6x12 DIN 912	-	BH SR 2.0 HANDLE SR M4x5 DIN 913	
40...	-	SR M8x14 DIN 912	-	BH SR 2.5 HANDLE SR M5x6 DIN 913 SR	
50-60	BH NUT 10	SR M10x25 DIN 912 SR M10x16 DIN 913	SR M10x16 DIN 913	BH SR 2.5 HANDLE SR M5x8 DIN 913	




Обозначение	1	2	3
BHF...- 50...	SR M5x10 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912




Обозначение	1	2	3
BHF...- 63...	SR M6x10 DIN 915	SR M10x25 DIN 912	BH SR 3.0 HANDLE
80...	SR M6x14 DIN 915	SR M10x25 DIN 912	BH SR 3.0 HANDLE
125...	SR M6x22 DIN 915	SR M10x25 DIN 912	BH SR 3.0 HANDLE




Обозначение	1	2	3	4
BHF...- 50...	SR M5x8 DIN 913	SLEEVE D 8-D16	SR M10x10 DIN 912	BH SR 2.5 HANDLE
32... BL	SR M4x5 DIN 913	-	SR M5x8 DIN 913 SR M5x12 DIN 913	BH SR 2.0 HANDLE
50... BL	SR M5x8 DIN 913	SLEEVE D 8-D16	SR M10x10 DIN 913 SR	BH SR 2.5 HANDLE







Обозначение	1	2	3
BHE MB50-50x80	SR M5x12 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912
MB63-63x89	SR M5x25 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912
MB80-80x104	SR M5x25 DIN 912	SR M10x20 DIN 912	SR M10x25 DIN 912




Обозначение	1	2	3	4
BHE MB32-32x53 H	SR M5x5 DIN 913	-	SR M5x8 DIN 913	BH SR 2.5 HANDLE
	SR M5x5 DIN 913	-	SR M5x12 DIN 913	BH SR 2.5 HANDLE
MB50-50x60 H	SR M6x8 DIN 913	SLEEVE D 8-D16	SR M10x10 DIN 913	BH SR 3.0 HANDLE
MB50-50x8	SR M6x8 DIN 913	-	SR M10x10 DIN 913	BH SR 3.0 HANDLE
MB63-63x89	SR M6x8 DIN 913	-	SR M6x6 DIN 913	BH SR 3.0 HANDLE
MB80-80x104	SR M6x12 DIN 913	-	SR M6x6 DIN 913	BH SR 3.0 HANDLE




Обозначение	1	2	3	4	5
BHC MB25-25x57	SR M4x8 DIN 913	BH SR M4x11 DIN 912 PT	BH NUT-BHC MB25	BH SR 2.0 HANDLE	SR M4x5 DIN 913
MB32-32x71	SR M5x10 DIN 913	BH SR M5x12.5 DIN 912 PT	BH NUT-BHC MB32	BH SR 2.5 HANDLE	SR M5x5 DIN 913
MB40-40x90	SR M6x12 DIN 913	BH SR M6x16 DIN 912 PT	BH NUT-BHC MB40	BH SR 3.0 HANDLE	SR M6x6 DIN 913
MB50-50x87	SR M6x14 DIN 913	BH SR M8x20 DIN 912 PT	BH NUT-BHC MB50	BH SR 3.0 HANDLE	SR M6x8 DIN 913
MB63-63x109	SR M6x16 DIN 913	BH SR M10x26 DIN 912 PT	BH NUT-BHC MB63	BH SR 3.0 HANDLE	SR M6x8 DIN 913
MB80-80x130	SR M6x20 DIN 913	BH SR M12x30 DIN 912 PT	BH NUT-BHC MB80	BH SR 3.0 HANDLE	SR M6x12 DIN 913




Обозначение	1	2	3
BHR MB16...16	BH NUT BHR MB16	SR M3x14 DIN 912	SR M3x4 DIN 913
MB20...20	BH NUT BHR MB20	SR M4x15 DIN 912	SR M3x5 DIN 913
MB25...25	BH NUT BHR MB25	SR M5x25 DIN 912	SR M3x8 DIN 913
MB32...32	BH NUT BHR MB32	SR M6x30 DIN 912	SR M4x12 DIN 913
MB40...50	BH NUT BHR MB40	SR M8x35 DIN 912	SR M5x14 DIN 913
MB50...50	BH NUT BHR MB50	SR M10x40 DIN 912	SR M5x12 DIN 913
MB50...63	BH NUT BHR MB63	SR M10x40 DIN 912	SR M6x16 DIN 913
MB63...63	BH NUT BHR MB63	SR M10x40 DIN 912	SR M6x16 DIN 913
MB80...80	BH NUT BHR MB80	SR M12x45 DIN 912	SR M8x25 DIN 913



Обозначение	1	2	3	4
TCH 200-300-400	BH TCH NUT A	BH TCH NUT B	BH TCH NUT C	SR M12x40 DIN 912
500-600-700	BH TCH NUT A	BH TCH NUT B	BH TCH NUT C	SR M12x40 DIN 912
Обозначение	5	6	7	8
TCH 200-300	SR M8x40 DIN 915	SR M12x35 DIN 912	BH SERRATED PLATE 200-300	SR M8x25 DIN 912
400	SR M8x40 DIN 915	SR M12x35 DIN 912	BH SERRATED PLATE 400-700	SR M8x20 DIN 912
500-600-700	SR M8x40 DIN 915	SR M16x50 DIN 912	BH SERRATED PLATE 400-700	SR M8x25 DIN 912




Обозначение	1	2	3	4	5
TCH 200-300-400	BH TCH NUT A	BH TCH NUT B	BH TCH NUT C	SR M12x40 DIN 912	SR M8x40 DIN 915
500-600-700	BH TCH NUT A	BH TCH NUT B	BH TCH NUT C	SR M12x40 DIN 912	SR M8x40 DIN 915
Обозначение	6	7	8	9	10
TCH 200-300	SR M12x35 DIN912	BH SERRATED PLATE 200-300	SR M8x25 DIN912	SR M10x20 DIN912	SR M6x8 DIN915
400	SR M12x35 DIN912	BH SERRATED PLATE 400-700	SR M8x20 DIN912	SR M10x20 DIN912	SR M6x8 DIN915
500-600-700	SR M16x50 DIN912	BH SERRATED PLATE 400-700	SR M8x25 DIN912	SR M10x20 DIN912	SR M6x8 DIN915




Обозначение		1
ADBH 30xD16		SR M45x8 DIN 913

BBH-D


Запчасти



Обозначение	1	2
BBH D16x63	SR M5x12 DIN 912	WASHER DIN 125A M5
D16x105	SR M5x12 DIN 912	WASHER DIN 125A M5




Обозначение	1
BHFH 30x75	SR M10x18 DIN 912
40x133	SR M10x18 DIN 912
30x93	SR M10x18 DIN 912
40x200	SR M10x25 DIN 912
30x135	SR M10x25 DIN 912
40x300	SR M10x25 DIN 912
40x400	SR M10x25 DIN 912



Обозначение	1
BHEH 24x75	SR M10x20 DIN 912
28x80	SR M10x25 DIN 912
28x108	SR M10x25 DIN 912
28x148	SR M10x25 DIN 912


Винты для ЕМН



CC MB...-ER...

Запчасти

Компоненты для СС




Обозначение	1	2	Ключ
CC MB16-ER11M	CC MB16 SCREW	NUT ER11 MINI	WRENCH ER11 MINI
MB20-ER16M	CC MB20 SCREW	NUT ER16 MINI	WRENCH ER16 MINI
MB25-ER20M	CC MB25 SCREW	NUT ER20 MINI	WRENCH ER20 MINI
MB32-ER25M	CC MB32 SCREW	NUT ER25 MINI	WRENCH ER25 MINI
MB40-ER25	CC MB40 SCREW	NUT ER25 TOP	WRENCH ER25
MB50-ER25	CC MB50 SCREW	NUT ER25 TOP	WRENCH ER25
MB50-ER32	CC MB50 SCREW	NUT ER32 TOP	WRENCH ER32
MB63-ER32	CC MB63 SCREW	NUT ER32 TOP	WRENCH ER32
MB63-ER40	CC MB63 SCREW	NUT ER40 TOP	WRENCH ER40

AMT MB...-MT


Запчасти

Болт для хвостовиков: Конус Морзе AMT



Обозначение	1
AMT MB50-MT2	AMT MT2-SCREW
MB50-MT3	AMT MT3-SCREW
MB63-MT3	AMT MT3-SCREW
MB63-MT4	AMT MT4-SCREW

Болт для патрона насадной фрезы SMH




Обозначение	1	2	3	4
SMH MB40-22	M10 CLAMP SCREW SEM 22	DOG DRIVE SMH 22	KEY SMH 22	M4x10 SMH KEY SCREW
MB50-16	M 8 CLAMP SCREW SEM 16	DOG DRIVE SMH 16	KEY SMH 16	M3x 8 SMH KEY SCREW
MB50-22	M10 CLAMP SCREW SEM 22	DOG DRIVE SMH 22	KEY SMH 22	M4x10 SMH KEY SCREW
MB50-27	M12 CLAMP SCREW SEM 27	DOG DRIVE SMH 27	KEY SMH 27	M5x12 SMH KEY SCREW
MB50-32	M16 CLAMP SCREW SEM 32	DOG DRIVE SMH 32	KEY SMH 32	M6x16 SMH KEY SCREW
MB63-27	M12 CLAMP SCREW SEM 27	DOG DRIVE SMH 27	KEY SMH 27	M5x12 SMH KEY SCREW
MB63-32	M16 CLAMP SCREW SEM 32	DOG DRIVE SMH 32	KEY SMH 32	M6x16 SMH KEY SCREW
MB80-32	M16 CLAMP SCREW SEM 32	DOG DRIVE SMH 32	KEY SMH 32	M6x16 SMH KEY SCREW
MB80-40	M20 CLAMP SCREW SEM 40	DOG DRIVE SMH 40	KEY SMH 40	M6x18 SMH KEY SCREW

NUT ER ... TOP


ER - Top™ Зажимная гайка

DIN 6499




Обозначение	Размеры (мм)		
	D3	L	G1
NUT ER16 TOP	28	17	M22x1.5
ER20 TOP	34	19	M25x1.5
ER25 TOP	42	20	M32x1.5
ER32 TOP	50	22	M40x1.5
ER40 TOP	63	25	M50x1.5


Зажимная гайка ER



UM ER 25,32,40,50




UM ER 16,20




UM ER 11,16,20,25 MINI

Рекомендуемые режимы резания

черновые расточные головки ВНР



Глубина резания




Рекомендуется начинать с отверстием B, большим или равным диаметру d







B Рабочий диапазон	a _p (мм) Сталь	a _p (мм) Чугун, Алюминий
18-28	1.5-2	2-2.5
28-50	2-3	2.5-3.5
50-68	3-4	3.5-5
68-200	4-5	5-7
200-500	5-6	6-8

- В случае использования одной державки или работа на удар, снизьте подачу в половину

Рекомендуемые режимы резания



Стабильность ••• – Высокая
•• – Нормальная
• – Низкая

Материал	L/D	Стабильность	Скорость резания (Vc=м/мин)	Подача f = мм/об.		Глубина резания (ap)	
				Радиус пластины			
				R=0.2	R=0.4		
Углеродистая сталь HB≤200	L/D=2.5	•••	200-300	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=4	••	160-250	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=6.3	•	70-100	0.05-0.08	-		
Углеродистая сталь HB>200	L/D=2.5	•••	160-250	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=4	••	150-200	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=6.3	•	70-100	0.05-0.08	-		
Нержавеющая сталь	L/D=2.5	•••	150-200	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=4	••	120-180	0.08-0.10	0.08-0.10		
	L/D=6.3	•	70-80	0.05-0.08	0.08-0.10		
Легированная сталь HB 480-550	L/D=2.5	•••	120-160	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=4	••	100-140	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=6.3	•	70-100	0.05-0.08	-		
Чугун	L/D=2.5	•••	120-160	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=4	••	100-140	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=6.3	•	70-100	0.05-0.08	-		
Алюминий	L/D=2.5	•••	300-400	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=4	••	250-350	0.05-0.08	0.08-0.10		
	L/D=6.3	•	100-150	0.05-0.08	-		

Рекомендуемые режимы резания

Стабильность ••• – Высокая
•• – Нормальная
• – Низкая

Обработка ВНС - комбинированная, черновая и чистовая

Материал	L/D	Стабильность	Скорость резания (Vc=м/мин)	Подача f = мм/об.		Глубина резания (ap)							
				Радиус пластины									
				R=0.2	R=0.4								
Углеродистая сталь HB<200	L/D=2.5	•••	160-250	0.1-0.2	0.1-0.2	0.15-0.3	1.5	2	2.5				
	L/D=4	••	120-180	0.1-0.2	0.1-0.2								
	L/D=6.3	•	70-100	* 0.1-0.15	0.1-0.2								
Углеродистая сталь HB>200	L/D=2.5	•••	140-200	0.1-0.2	0.1-0.2	0.15-0.3	1.5	2	2.5				
	L/D=4	••	100-160	0.1-0.2	0.1-0.2								
	L/D=6.3	•	70-100	* 0.1-0.15	0.1-0.2								
Нержавеющая сталь AISI 304-316	L/D=2.5	•••	100-140	0.1-0.2	0.1-0.2	0.15-0.3	1.5	2	2.5				
	L/D=4	••	80-110	0.1-0.2	0.1-0.2								
	L/D=6.3	•	60-90	* 0.1-0.15	0.1-0.2								
Чугун	L/D=2.5	•••	120-160	0.1-0.2	0.1-0.2	0.15-0.3	2	2.5	3				
	L/D=4	••	90-120	0.1-0.2	0.1-0.2								
	L/D=6.3	•	60-90	* 0.1-0.15	0.1-0.2								
Алюминий	L/D=2.5	•••	250-350	0.1-0.2	0.1-0.2	0.15-0.3	2	2.5	3				
	L/D=4	••	160-250	0.1-0.2	0.1-0.2								
	L/D=6.3	•	100-150	* 0.1-0.15	0.1-0.2								

• *Только для чистовых пластин.

• Используйте черновые и чистовые пластины с одинаковым радиусом при вершине

Vc Скорость резания (м/мин)

D Диаметр отверстия (мм)

n Число оборотов в минуту (об/мин.)

Vf Скорость подачи (мм/мин.)


Fn Подача (мм/об.)

Π 3.14

$$Vc = \frac{\Pi \cdot D \cdot n}{1000}$$

$$n = \frac{Vc \cdot 1000}{\Pi \cdot D}$$

$$Vf = n \cdot fn$$



Рекомендуемые режимы резания

Стабильность – Высокая
 – Нормальная
 – Низкая

Режимы черновой обработки

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D18-28		Диапазон расточки D28-50		Диапазон расточки D50-68	
				ар(мм)	0.5-1.2	1.2-2.5	0.8-1.5	1.5-2.5	0.8-1.5	1.5-3.0
				R(Радиус)	0.2	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
	Углеродистая сталь	HB<200	2.5 ***	Vc	150-180	120-150	160-200	140-170	160-200	140-180
				f	0.1-0.2	0.08-0.2	0.15-0.2	0.1-0.175	0.15-0.25	0.08-0.2
			4 ***	Vc	140-160	100-140	160-180	120-150	160-180	120-150
				f	0.1-0.18	0.08-0.15	0.1-0.12	0.08-0.1	0.1-0.12	0.08-0.1
			6.3 ***	Vc	60-80	40-60	60-90	50-60	70-90	50-70
				f	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1
	Углеродистая сталь	HB>200	2.5 ***	Vc	130-160	100-130	140-180	120-160	140-180	120-160
				f	0.08-0.15	0.08-0.12	0.08-0.2	0.06-0.12	0.08-0.25	0.08-0.18
			4 ***	Vc	110-140	80-110	100-140	80-120	100-140	80-120
				f	0.08-0.12	0.08-0.1	0.08-0.15	0.06-0.15	0.08-0.2	0.06-0.15
			6.3 ***	Vc	70-90	60-70	80-100	60-80	80-100	60-80
				f	0.08-0.1	0.06-0.08	0.06-0.1	0.06-0.08	0.08-0.15	0.06-0.1

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D68-120		Диапазон расточки D120-200		Диапазон расточки D200-500	
				ар(мм)	0.8-1.5	1.5-3.5	0.8-2.0	2.0-3.5	0.8-1.5	2.0-4.0
				R(Радиус)	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8	0.2-0.4	0.4-0.8
	Углеродистая сталь	HB<200	2.5 ***	Vc	160-220	150-180	180-250	160-200	220-280	200-220
				f	0.15-0.25	0.08-0.2	0.15-0.3	0.1-0.2	0.15-0.3	0.1-0.15
			4 ***	Vc	140-180	120-150	160-200	140-180	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.2	0.08-0.15	0.1-0.2	0.08-0.15		
			6.3 ***	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.06-0.1	0.06-0.1				
	Углеродистая сталь	HB>200	2.5 ***	Vc	140-180	120-160	150-170	100-140	100-140	80-120
				f	0.15-0.3	0.12-0.2	0.15-0.25	0.1-0.2	0.15-0.3	0.1-0.2
			4 ***	Vc	120-150	100-140	100-130	80-110	N.R.	N.R.
				f	0.1-0.2	0.1-0.18	0.08-0.2	0.08-0.12		
			6.3 ***	Vc	80-100	60-80	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
				f	0.08-0.12	0.08-0.12				

- N.R. = Не рекомендуется
- В случае использования одной державки или работы на удар, снизьте подачу в половину

Рекомендуемые режимы резания

Стабильность ••• – Высокая
•• – Нормальная
• – Низкая

Режимы черновой обработки

ap(мм), R(Радиус), Vc(м/мин), f(мм/об.)

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D	Диапазон расточки D18-28		Диапазон расточки D28-50		Диапазон расточки D50-68		
				ap(мм)	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.2	1.2-2.0
				R(Радиус)	0.2	0.4	0.2-0.4	0.4	0.2-0.4	0.4-0.8
P	Легированная сталь	HB<200	2.5	Vc	140-160	90-120	150-180	100-130	160-200	140-180
			2.5	f	0.08-0.18	0.08-0.15	0.08-0.2	0.08-0.18	0.1-0.25	0.1-0.15
			4	Vc	100-130	70-100	110-150	90-120	140-180	100-130
			4	f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.08-0.15	0.8-0.18	0.08-0.12
	Легированная сталь	HB>200	6.3	Vc	80-100	60-90	80-100	70-90	100-140	80-120
			6.3	f	0.08-0.15	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.12	0.6-0.15	0.08-0.1
			2.5	Vc	130-150	120-140	130-150	120-140	140-170	120-150
			2.5	f	0.08-0.18	0.06-0.15	0.08-0.18	0.06-0.15	0.08-0.2	0.08-0.18
P	Легированная сталь	HB<200	4	Vc	100-130	100-120	100-130	100-120	120-150	100-120
			4	f	0.08-0.15	0.06-0.13	0.08-0.15	0.06-0.13	0.08-0.18	0.08-0.15
			6.3	Vc	80-100	70-90	80-100	70-90	100-120	70-90
			6.3	f	0.08-0.12	0.06-0.11	0.08-0.12	0.06-0.11	0.08-0.12	0.06-0.11
	Легированная сталь	HB>200	2.5	Vc	160-220	140-180	160-220	140-180	160-220	140-180
			2.5	f	0.1-0.3	0.1-0.25	0.1-0.3	0.1-0.25	0.1-0.35	0.1-0.3
			4	Vc	150-200	120-160	120-160	120-160	N.R.	N.R.
			4	f	0.1-0.2	0.08-0.18	0.1-0.2	0.08-0.18	N.R.	N.R.
P	Легированная сталь	HB>200	6.3	Vc	100-140	100-140	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
			6.3	f	0.08-0.18	0.08-0.15				
			2.5	Vc	160-200	140-180	140-200	140-180	140-200	140-180
			2.5	f	0.1-0.3	0.01-0.25	0.01-0.35	0.01-0.3	0.01-0.35	0.01-0.3
			4	Vc	140-160	120-140	150-180	120-140	N.R.	N.R.
			4	f	0.08-0.2	0.08-0.15	0.08-0.12	0.08-0.12	N.R.	N.R.
P	Легированная сталь	HB>200	6.3	Vc	100-120	70-90	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
			6.3	f	0.08-0.16	0.08-0.12				

• N.R. = Не рекомендуется

• В случае использования одной державки или работа на удар, снизьте подачу в половину

Рекомендуемые режимы резания

Стабильность
 ••• – Высокая
 •• – Нормальная
 • – Низкая

Режимы черновой обработки

ар(мм), R(Радиус), Vc(м/мин), f(мм/об.)

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D18-28	Диапазон расточки D28-50	Диапазон расточки D50-68			
				ар(мм)	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.0	1.0-1.8	0.5-1.2	1.2-2.0
M	Нержавеющая сталь	Ферритная и мартенситная	2.5	Vc	100-150	110-130	120-160	100-150	120-160	110-160
			•••	f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.08-0.18
			4	Vc	90-130	90-120	100-140	90-140	100-150	80-120
			••	f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.08-0.12
	Нержавеющая сталь	Аустенитная	6.3	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
			•	f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.08-0.1
			2.5	Vc	110-130	100-130	120-150	110-140	110-160	100-150
			•••	f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.06-0.12
	Нержавеющее литье	Ферритная и мартенситная	4	Vc	80-110	80-110	90-130	90-120	100-150	90-130
			••	f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
			•	f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.06-0.1
	Нержавеющее литье	Аустенитная	2.5	Vc	90-130	100-130	120-150	110-140	120-160	100-150
			•••	f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.06-0.12
			4	Vc	70-110	80-110	90-130	90-120	100-150	90-130
			••	f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.06-0.1
	Нержавеющее литье	Ферритная и мартенситная	6.3	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
			•	f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.06-0.1
			2.5	Vc	80-120	70-110	100-150	90-140	110-150	100-150
			•••	f	0.08-0.15	0.06-0.12	0.08-0.18	0.06-0.12	0.08-0.25	0.06-0.12
	Нержавеющая сталь	Аустенитная	4	Vc	70-100	70-100	80-130	70-120	90-140	90-130
			••	f	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.06-0.1	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3	Vc	60-90	50-70	60-90	50-70	70-100	50-70
			•	f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.15	0.06-0.1

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D68-120	Диапазон расточки D120-200	Диапазон расточки D200-500			
				ар(мм)	0.8-1.8	1.8-2.5	0.8-2.0	2.0-3.0	0.8-2.0	2.0-3.5
M	Нержавеющая сталь	Ферритная и мартенситная	2.5	Vc	130-220	120-200	140-220	120-180	150-220	120-200
			•••	f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
			4	Vc	100-160	90-140	120-180	90-140	N.R.	N.R.
			••	f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18		
	Нержавеющая сталь	Аустенитная	6.3	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
			•	f	0.08-0.2	0.08-0.15				
			2.5	Vc	120-200	100-160	120-200	100-160	120-200	100-180
			•••	f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
	Нержавеющая сталь	Ферритная и мартенситная	4	Vc	100-150	90-140	100-160	90-140	N.R.	N.R.
			••	f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.18	0.06-0.1
			6.3	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
			•	f	0.08-0.2	0.08-0.15				
	Нержавеющее литье	Ферритная и мартенситная	2.5	Vc	130-200	120-180	140-200	120-160	140-200	120-180
			•••	f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
			4	Vc	110-150	90-150	100-160	90-140	N.R.	N.R.
			••	f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18		
	Нержавеющее литье	Аустенитная	6.3	Vc	70-100	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
			•	f	0.08-0.2	0.08-0.15				
			2.5	Vc	130-180	120-180	120-200	100-160	120-200	100-180
			•••	f	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25	0.08-0.3	0.08-0.25
	Нержавеющее литье	Ферритная и мартенситная	4	Vc	100-140	90-140	100-160	90-140	N.R.	N.R.
			••	f	0.08-0.25	0.08-0.18	0.08-0.25	0.08-0.18		
			6.3	Vc	70-190	50-70	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
			•	f	0.08-0.2	0.08-0.15				

• N.R. = Не рекомендуется

• В случае использования одной державки или работа на удар, снизьте подачу в половину

Рекомендуемые режимы резания

Стабильность
 ••• – Высокая
 •• – Нормальная
 • – Низкая

Режимы черновой обработки

ap(мм), R(Радиус), Vc(м/мин), f(мм/об.)

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D18-28		Диапазон расточки D28-50		Диапазон расточки D50-68			
				ар(мм)	0.5-1.0	1.0-1.8	ар(мм)	0.5-1.0	1.0-1.8	ар(мм)	0.5-1.2	1.2-2.0
				R(Радиус)	0.2-0.4	0.4	R(Радиус)	0.2-0.4	0.4	R(Радиус)	0.2-0.4	0.4-0.8
K	Серый чугун GG 10-25	HB<200	2.5 •••	Vc	120-160	100-140	120-180	110-150	120-180	110-150		
				f	0.06-0.15	0.06-0.18	0.06-0.15	0.06-0.12	0.08-0.2	0.08-0.12		
			4 ••	Vc	100-140	80-120	100-150	80-120	100-150	80-120		
				f	0.06-0.12	0.06-0.1	0.06-0.12	0.06-0.1	0.08-0.12	0.08-0.1		
	Серый чугун GG 25-40		6.3 •	Vc	70-100	60-90	70-100	60-90	70-100	60-90		
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.08-0.1	0.08-0.1		
			2.5 •••	Vc	140-200	140-200	140-220	160-250	180-220	200-280		
				f	0.06-0.15	0.06-0.18	0.06-0.15	0.06-0.18	0.08-0.2	0.1-0.25		
	Высокопрочный чугун GGG	Чугун с шаровидным графитом	4 ••	Vc	120-160	120-160	120-180	140-200	140-180	180-220		
				f	0.06-0.12	0.06-0.14	0.06-0.12	0.06-0.14	0.08-0.12	0.08-0.2		
			6.3 •	Vc	70-100	60-90	70-100	60-90	60-100	60-120		
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.08-0.1	0.08-0.1		
K	Серый чугун GG 10-25	HB<200	2.5 •••	Vc	120-180	120-180	120-200	140-220	180-220	180-240		
				f	0.06-0.15	0.06-0.18	0.06-0.15	0.06-0.18	0.08-0.18	0.1-0.2		
			4 ••	Vc	120-160	120-160	120-180	140-200	140-200	160-220		
				f	0.06-0.12	0.06-0.14	0.06-0.12	0.06-0.14	0.08-0.12	0.08-0.18		
	Серый чугун GG 25-40		6.3 •	Vc	60-100	60-90	60-100	60-90	60-90	60-100		
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1	0.08-0.1	0.08-0.1		
			2.5 •••	Vc	50-300	250-350	250-350	250-350	250-350	250-350		
				f	0.12-0.35	0.12-0.35	0.15-0.3	0.15-0.4	0.15-0.3	0.15-0.4		
K	Серый чугун GG 25-40		4 ••	Vc	200-270	230-300	200-300	200-270	N.R.	N.R.		
				f	0.1-0.25	0.12-0.3	0.15-0.3	0.15-0.35				
			6.3 •	Vc	70-150	60-120	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
				f	0.1-0.15	0.12-0.25						
	Высокопрочный чугун GGG	Чугун с шаровидным графитом	2.5 •••	Vc	200-240	200-280	200-280	220-300	220-300	220-300		
				f	0.12-0.3	0.12-0.3	0.15-0.3	0.15-0.35	0.15-0.3	0.15-0.35		
			4 ••	Vc	160-220	180-240	180-250	200-270	N.R.	N.R.		
				f	0.1-0.2	0.12-0.25	0.15-0.25	0.15-0.35				
			6.3 •	Vc	60-100	60-100	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
				f	0.1-0.15	0.12-0.2						

- N.R. = Не рекомендуется
- В случае использования одной державки или работы на удар, снизьте подачу в половину

Рекомендуемые режимы резания

Стабильность
 ••• – Высокая
 •• – Нормальная
 • – Низкая

Режимы черновой обработки

ар(мм), R(Радиус), Vc(м/мин), f(мм/об.)

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D18-28	Диапазон расточки D28-50	Диапазон расточки D50-68
				ар(мм)	0.5-1.5	1.5-2.5	0.5-2.0
N	Алюминий/Литье	>12si	2.5 •••	Vc	200-300	240-350	200-300
				f	0.06-0.2	0.06-0.25	0.06-0.25
			4 ••	Vc	150-220	150-220	150-220
				f	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2
			6.3 •	Vc	60-100	60-100	60-100
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1
	Алюминий/Литье	<12si	2.5 •••	Vc	180-250	220-280	180-250
				f	0.06-0.2	0.06-0.25	0.06-0.25
			4 ••	Vc	120-220	120-220	120-220
				f	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2
			6.3 •	Vc	60-100	60-100	60-100
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1

ISO	Обрабатываемый материал	Твердость по Бринеллю	Вылет L/D		Диапазон расточки D68-120	Диапазон расточки D120-200	Диапазон расточки D200-500
				ар(мм)	0.8-3.0	1.8-4.0	0.8-3.0
N	Алюминий/Литье	>12si	2.5 •••	Vc	200-300	240-350	200-300
				f	0.06-0.25	0.06-0.3	0.06-0.25
			4 ••	Vc	150-220	150-220	150-220
				f	0.06-0.2	0.06-0.2	0.06-0.2
			6.3 •	Vc	60-100	60-100	N.R.
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	N.R.
	Алюминий/Литье	<12si	2.5 •••	Vc	180-250	220-280	180-250
				f	0.06-0.25	0.06-0.3	0.06-0.3
			4 ••	Vc	120-220	120-220	120-220
				f	0.06-0.2	0.06-0.25	N.R.
			6.3 •	Vc	60-100	60-100	N.R.
				f	0.06-0.1	0.06-0.1	N.R.

• N.R. = Не рекомендуется

• В случае использования одной державки или работы на удар, снизьте подачу в половину

Техническое руководство

► Чистовая расточная головка 16-50 и BHF

■ Сборка

- Перед установкой расточной головки BHF убедитесь, что установочный штифт не выступает за цилиндрический корпус головки
- Вставьте BHF в хвостовик
- Затяните установочный штифт ❷ поворотом по часовой стрелке с моментом затяжки, указанным ниже:

Рекомендованный момент (N·m)

BHF MB16 - 16 x 34	2.0 - 2.5
BHF MB20 - 20 x 40	4.0 - 4.5
BHF MB25 - 25 x 50	6.5 - 7.5
BHF MB32 - 32 x 63	7.0 - 8.0
BHF MB40 - 40 x 80	16.0 - 18.0
BHF MB50 - 50 x 60	30.0 - 35.0

- Вставьте винт ❸. Если он выступает, поверните винт до тех пор, пока он полностью не войдет в паз

■ Разборка

- Для снятия BHF с хвостовика ослабьте установочный штифт ❷ поворотом против часовой стрелки

■ Позиционирование

- Отпустите винт ❹ перед регулировкой направляющей.
- Направляющая инструмента ❻ позволяет осуществлять перемещение на 4 мм поворотом лимба ❽ против часовой стрелки. при смене направления лимба ❽ необходимо компенсировать боковой зазор.
- После позиционирования зажмите направляющие винтом ❺.
- Зажмите винт ❻.

■ Обслуживание

Раз в неделю:

- Смазка через масленку ❾ маслом ISO UN G220.


Время от времени:

- Очищайте и смазывайте конические и цилиндрические прилегающие поверхности.
- Смазывайте установочный штифт ❷ антифрикционной смазкой.
- Очищайте и смазывайте направляющие перемещения инструмента.

■ ВАЖНО:

- Державка инструмента должна прочно крепиться за направляющие.

* При холостом ходе, если вы проскочили необходимое вам значение, поверните лимб в обратном направлении на один оборот и затем отрегулируйте нужный размер.



- ①** Корпус
② Установочный штифт
***③** Градуированный лимб
④ Стопорный винт перемещения
⑤ Стопорный винт державки инструмента
⑥ Отверстие для СОЖ
⑦ Направляющая
⑧ Масленка
⑨ Инстр. отв. 63Н7
⑩ Диапазон перемещения
 Не заходите за отметки
⑪ Направление положения режущей кромки

Техническое руководство

► Чистовая расточная головка BHF 63-125

■ Сборка

- Перед установкой расточной головки BHF убедитесь, что установочный штифт не выступает за цилиндрический корпус головки
- Вставьте BHF в хвостовик
- Затяните установочный штифт ❷ поворотом по часовой стрелке с моментом затяжки, указанным ниже:

Рекомендованный момент (N·m)	
BHF MB50 - 63 x 87	30 - 35
BHF MB50 - 80 x 94	30 - 35
BHF MB63 - 63 x 87	80 - 90
BHF MB80 - 80 x 94	80 - 90
BHF MB80 - 125 x 94	80 - 90
BHF MB50 - 50 x 60	30.0 - 35.0

- Вставьте винт ❸. Если он выступает, поверните винт до тех пор, пока он полностью не войдет в паз

■ Разборка

- Для снятия BHF с хвостовика ослабьте установочный штифт ❷ поворотом против часовой стрелки

■ Позиционирование

- Отпустите винт ❸ перед регулировкой направляющей.
- Направляющая инструмента ❶ позволяет осуществлять перемещение на 4 мм поворотом лимба ❷ против часовой стрелки. при смене направления лимба ❷ необходимо компенсировать боковой зазор.
- После позиционирования зажмите направляющие винтом ❸.
- Зажмите винт ❸.

■ Обслуживание


Раз в неделю:

- Смазка через масленку ❸ маслом ISO UN G220.
- Время от времени:
 - Очищайте и смазывайте конические и цилиндрические прилегающие поверхности.
 - Смазывайте установочный штифт ❷ антифрикционной смазкой.
 - Очищайте и смазывайте направляющие перемещения инструмента.

■ ВАЖНО:

- Державка инструмента должна прочно крепиться за направляющие.

* При холостом ходе, если вы проскочили необходимое вам значение, поверните лимб в обратном направлении на один оборот и затем отрегулируйте нужный размер.



- ① Корпус
- ② Установочный штифт
- *③ Градуированный лимб
- *④ Стопорный винт перемещения
- ⑤ Стопорный винт державки инструмента
- ⑥ Отверстие для СОЖ
- ⑦ Направляющая
- ⑧ Масленка
- ⑨ Стопорный винт державки инструмента
- ⑩ Диапазон перемещения
Не заходите за отметки

